

## Пресс пневматический

# **УСД-05П**



Пресс УСД-05П является вспомогательным оборудованием, применяемым для поверки и калибровки средств измерения давления методом сличения показаний эталонного и рабочего средств измерений. Пресс может использоваться как в полевых, так и в лабораторных условиях.

## Общие сведения

Пресс УСД-05П (компаратор) предназначен для сравнительной калибровки тягомеров, напоромеров, тягонапоромеров и мановакууммеров. Изготовлен из высококачественных материалов. Корпус выполнен из прозрачного оргстекла. Можно увидеть работу поршня. Вся конструкция выполнена предельно наглядной и компактной. Данный прибор разработан специально для создания микро давлений в диапазоне от -50 кПа до +50 кПа. Вентиль точной регулировки обеспечивает дискретность задания давления до 1 Па. Пресс является чрезвычайно стабильным устройством. Конструкция клапана сброса обеспечивает быстрый возврат к нулевому давлению. Два стандартных выходных порта давления легко подсоединяются к образцовым и испытуемым приборам без использования гаечных ключей. С помощью шланга можно тестировать датчики дифференциального давления.

## Функциональность

УСД-05П обеспечивает возможность калибровки тестируемых приборов в области низких давлений в полевых и лабораторных условиях и может широко использоваться на предприятиях энергетической, химической, нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии, в узлах учета энергоносителей и т.д. Конструкция пресса обеспечивает простое управление и удобное обслуживание.

#### Техническая спецификация

Диапазон рабочих давлений: от -50 кПа до +50 кПа.

Рабочая среда: воздух. Разрешение: 1 Па.

Выходные порты: два порта из нержавеющей стали.

Быстросъемные порты с внутренней резьбой M20×1,5.

Порт для подключения датчика дифференциального давления с помощью шланга.

Уплотнения из материала Buna-N.

Заводская упаковка: картонная коробка с прокладкой из поролона.

Габаритные размеры: 260 мм × 180 мм ×60 мм.


Масса: 2,55 кг.

#### Принцип действия



УСД-05П состоит из винтового пресса, вентиля точной регулировки, клапана сброса, двух рабочих выходных портов и дифференциального порта, а также других конструктивных элементов. Выходные порты обеспечивают быструю установку манометров. Вращение ручки винтового пресса по часовой стрелке повышает давление и против часовой стрелки уменьшает давление. Для точной установки давления используется вентиль точной регулировки.

#### Составные части



#### 1 - Заглушка

Устанавливается на неиспользуемый порт для защиты пневмосистемы от загрязнения.

#### 2 – Выходные порты

Один для установки образцового прибора, другой – для испытуемого.

#### 3 – Дифференциальный порт

Для подсоединения датчиков дифференциального давления.

#### 4 – Предохранительный клапан

Перед подачей давления закрыть по часовой стрелке. Для сброса давления медленно открыть поворачивая против часовой стрелки.

### 5 – Вентиль точной регулировки

Для повышения давления вращайте по часовой стрелке.

#### 6 – Винтовой пресс

Предназначен для грубой установки давления. Для повышения давления вращайте по часовой стрелке, для понижения давления – против часовой стрелки.

#### Внимание!

- 1. При снятии испытуемого вакуумметра в системе не должно быть остаточного давления (разряжения).
- 2. Регулярно меняйте уплотнительные кольца.
- 3. Рабочей средой является воздух. Не допускайте попадания жидких и механических фракций в систему вакуумного компаратора.
- 4. Данная система пневматическая. Не допускайте попадания влаги внутрь.
- 5. УСД-05П пневматический прибор. Не калибруйте датчики, работающие на жидких средах без предварительной их промывки и просушки. Регулярно вращайте винтовой насос и вентиль тонкой регулировки.

#### Комплект поставки

- Пресс пневматический УСД-05П



- Паспорт Комплект запасных уплотнителей
- Руководство по эксплуатации

## Опции

Nº ⊓/⊓	Наименование	Модель
1	Комплект переходников «M20×1,5» 10 шт. (m/f)	HSPA-01
2	Комплект переходников «1/4NPT» 10 шт. (m/f)	HSPA-02
3	Комплект переходников «M20×1,5» 18 шт. (m/f, m)	HSPA-18
4	Комплект переходников «M20×1,5» 54 шт. (m, f/f, m), 20 прокладок, 30 уплотнительных колец, 2 шланга, 2 тройника, разводной ключ, угловой адаптер, стрелкосниматель, лента «Фум», кейс	HSPA-64
5	Цифровой манометр	ЦМ100
6	Цифровой манометр	ЦМ200
7	Цифровой манометр с функцией калибратора	ЦМ300